

Änderungen der Betriebstüchtigkeitsforderungen für Startwinden

07. September 2022

Änderungen der Betriebstüchtigkeitsforderungen BFST

Was hat sich geändert, was ist neu dazu gekommen?

- 1. Allgemeines**
- 2. Gestaltung und Bauausführung**
- 3. Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Probebetrieb**

Allgemeines (betrifft Winde in der Erprobung):

- **Bestandteil der Bauabnahme ist eine Kapp-Probe gem. 4210 BFST**
- **Während des Probebetriebes einer Startwinde darf keine Ausbildung durchgeführt werden.**
- **Weder auf der Winde noch im Flugzeug!**

Kapp-Probe und Ausführung der Winde

- **Bei Stahlseil 3-fache Seillage – glatter Schnitt**
- **Bei Kunststoffseil 2-fache Seillage – glatter Schnitt**
- **Ist redundante Auslösung nicht möglich (el.mech.Systeme):
Kapp-Probe alle drei Monate nachzuweisen**
- **Durchführung im Windenbuch zu dokumentieren**

Saisonstart der Winde

- **Betriebsstoffe kontrollieren: Öl Motor Wandler**
- **Motoren: Dichtheit – Ventile – Wandlerbremse**
- **Kappvorrichtung – Azimut – Seiltrommeln – Seile**
- **Pneumatik: Wartungseinheit – Ventile – Leitungen**
- **Entsorgung der Windenseile: Hausmüll je ca. 13 kg**



Guten Start in die Saison

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit